	Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	4	Зеркало 4 мм	8	Зеркало с ЕК	2	910	510
	'	Зеркало 4 мм	9	Зеркало с ЕК + рисунок пескоструй	2	910	510
2		Зеркало 4 мм	6	Зеркало с ЕК	2	910	247
	2	Зеркало 4 мм	7	Зеркало с ЕК + рисунок пескоструй	2	910	247
		Схема-сборки		Схема сборки	1		

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

## 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



# Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборшикам



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5 м. "Фантазия"

Габариты:

ВНИМАНИЕ - СЛОЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ , ПРИ СБОРКЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении, в котором будет производиться монтаж. Оклеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити; для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и тд. ), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями. так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Защитный слой с двухстороннего скотна следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проник-

Для дополнительной фиксации СБЯЗАТЕЛЬНО нужно использовать клей ТІТАN WILD 100 мл (для зеркал). Клей наносится точками, диаметром 15-20 мм. (схема 2)


Место нанесения клея

Скотн

Схема нанесение клея на зеркала(Схема № 2)

новения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение

нагрузке.



HE

конструкцию,

8

вносить изменения

80

Xa

эксплуатационные

её

ухудтающе


рактеристики.

пра-


за собой

остовляет


Производитель




- puc.1 используйте Скему 1 на поклейки зеркал
- в угол створки вспомогательную деталь из ДСТ (шаблон-поз.26) Гриклеить заподлицо
- зеркало(поз.8) согласно Скемы 3 Не отклеивая защитную плёнку от скотна, приложить 7.018.4.10
- удалив защитную плёнку со скотна. в спедующим порядке: 4-6 MUH, зеркало приклеить на 5-7 минут, выдержать клей По прошедствии времени выдержки, Затем убрать
- зеркала к шаблону Упереть торец 3
  - Выровнить заподпицо со створкой 9
- зеркальном опражении) <u>@</u> и прижать второй створкой на створку действия со В) Плавно опустить зеркало Товторите вышеперечиспеные 6



- **Д**ля поклейки зеркал используйте Cxeмy 1 на рис.1
- вспомогательную деталь из ДСТ (шаблон- поз.26) в угол створки Триклеить заподлицо
- 7.0,84
- со скопна зеркало(поз.6) согласно Скемы удалив защитную плёнку со с отклеивая защитную плёнку от скотча, приложить з тем убрать на 5-7 минут, выдержать клей 4-6 мин, Затем убрать на
  - в спедующим порядке: По прошедствии времени выдержки, приклеить зеркало B 5
    - Упереть торец зеркала к шаблону
- Выровнить заподлицо со створкой (P)
- (B) Плавно опустить зеркало на створку и прижать Говтрите вышеперечисленые действия со второй створкой (в зеркальном отражении) 6.



- Океме рис.1, провести карандашом линию как показано на 1 на Используя схему
- Приклеить заподлицо со створкой и в ровень с линией деталь из ДСЛ (шаблон-поз.26)
- отклеивая защитную плёнку от скотча, приложить зеркало (поз.7) согласно Скемы 5
- со скопна удалив защитную плёнку клей 4-6 мин, выдержать 5-7 минут, Затем убрать на 1. U. W. 4. R.
  - приклеить зеркало в спедующим порядке: прошедствии времени выдержки,
    - к шаблону зеркала Упереть торец 3
- Въровнить заподпицо с нарисованной линией
- зеркальном опражении) 9 на створку и прижать действия со второй створкой (B) Плавно опустить зеркало Повторите вышеперечисленые 6



1 на рис.1, провести карандашом линию как показано на Схеме 6 Используя схему

**^** 

- согласно Схемы 6 деталь из ДОТ (шаблон-поз.26) (поз.9) приложить зеркало иклеить заподлицо со створкой и в ровень с линией отклеивая защитную плёнку от скотна, приложить з Приклеить
- со скопна защитную плёнку удалив 4-6 мин, клей выдержать минут Затем убрать на 7.00.40
  - спедующим порядке: 8 приклеить зеркало По прошедствии времени выдержки,
    - Упереть торец зеркала к шаблону Ð

- (в зеркальном опражении) (Б) Въровнить заподлицо с нарисоватиси лисси. (В) Плавно опустить зеркало на спворку и прижать Повторите вышеперечисленые действия со второй створкой 6

	Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	4	Зеркало 4 мм	8	Зеркало с ЕК	2	910	635
	•	Зеркало 4 мм	9	Зеркало с ЕК + рисунок пескоструй	2	910	635
		Зеркало 4 мм	6	Зеркало с ЕК	2	910	910 372
	2	Зеркало 4 мм	7	Зеркало с ЕК + рисунок пескоструй	2	910	372
		Схема-сборки		Схема сборки	1		

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

## 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



# Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборшикам



КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2,0 м. "Фантазия"

Габариты:

ВНИМАНИЕ - СЛОЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ , ПРИ СБОРКЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении, в котором будет производиться монтаж. Оклеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити; для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и тд. ), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Защитный слой с двухстороннего скотна следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проник-

Для дополнительной фиксации ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно использовать клей ТІТАN WILD 100 мл (для зеркал). Клей наносится точками, диаметром 15-20 мм. (схема 2)


Место нанесения клея


Окотн

Схема нанесение клея на зеркала (Схема №2)


новения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение

нагрузке.







- puc.1 **Д**пя поклейки зеркал используйте Cxeмy 1 на
- Триклеить заподпицо в угол створки встомогательную деталь из ДСТ (шаблон-поз.26) Не отклеивая защитную плёнку от скотна, приложить зеркало(поз.8) согласно Скемы 3 Гриклеить заподпицо
- удалив защитную плёнку со скотна приклеить зеркало в спедующим порядке: 5-7 MUH, на 5-7 минут, выдержать клей По прошедствии времени выдержки, Затем убрать 7. 2. 6. 4. 6.
  - к шаблону зеркала Упереть торец 8
    - Вьровнить заподлицо со створкой 9
- и прижать
- зеркальном опражении) 8 второй створкой (B) Плавно опустить зеркало на створку . Преторите вышеперечисленые действия со 6.



- Для поклейки зеркал используйте Скему
- Гриклеить заподлицо
- £ 0. € 4.
- со скопна. отить заподпицо в угол створки всломогательную деталь из ДСТ (шаблон-поз.26) отклечвая защитную плёнку от скопна, приложить зеркапойно в 5-7 минут выдотительного в 1-7 минут в в спедующим порядке: То прошедствии времени выдержки, приклеить зеркало Затем убрать 5
- Упереть торец зеркала к шаблону E
  - Вьровнить заподлицо со створкой
- Плавно опустить зеркало на створку и прижать
- Гретрите вышеперечисленые действия со второй створкой (в зеркальном отражении) 6.



- рис.1, провести карандашом линию как показано на Схеме 1 на Используя схему
- Приклеить заподлицо со створкой и в ровень с линией деталь из ДСП (шаблон-поз.26)
- (поз.7) согласно Схемы 5 отклеивая защитную плёнку от скотна, приложить зеркало ~ N € 4.
- со скопна защитную плёнку выдержать клей 5-7 мин, удалив минут, Затем убрать на 5-7
  - в спедующим порядке: приклеить зеркало к шаблону прошедствии времени выдержки, Упереть торец зеркала E
- Вьровнить заподлицо с нарисованной линией
- зеркальном опражении) 9 (В) Плавно опустить зеркало на створку и прижать Повторите вышеперечисленые действия  $\infty$  второй створкой 6



- 1 на рис.1, провести карандашом линию как показано на Схеме 6 отклецвая защитную плёнку от скотна, приложить замодице в раземент приложить замитную плёнку от скотна, приложить замитную приножить замитножить зами Используя схему
- деталь из ДОТ (шаблон-поз.26) Приклеить
- со скопна. согласно Схемы 6 удалив защитную плёнку зеркало (поз.9) Затем убрать
- в спедующим порядке: приклеить зеркало По прошедствии времени выдержки, L. U. W. 4. R.
- Упереть торец зеркала к шаблону Ð

- (в зеркальном опражении) (Б) Въровнить заподлицо с нарисованном липос. (В) Плавно опустить зеркало на спворку и прижать Повторите вышеперечисленые действия со второй спворкой 6

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок прав/лев.	2	2 080	59
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перегородка	1	1 664	45
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Перегородка	1	400	45
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Планка	1	1 466	7
_	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	507	5
1	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	598	13
	Планка соединительная для ДВП	17	Планка для ДВП	3	970	
	Планка соединительная для ДВП	18	Планка для ДВП	3	480	
	Труба-штанга (3 м)	16	труба-штанга	1	965	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	1 466	45
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка	2	480	45
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Фасад ящика	2	473	17
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Перед/зад. стенка ящика	4	422	10
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Бок ящика прав/лев	4	400	10
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	26	Шаблон / ДСП 16 мм	2	210	10
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	458	6
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	473	10
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	506	45
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка верхняя	1	1 500	59
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка нижняя	1	1 500	59
3	ЛХДФ 3,2 мм	13	Задняя стенка	4	1 490	52
•	ЛХДФ 3,2 мм	14	Дно ящика	2	450	39
	ТА 1-03 (6,0м) Нижняя направляющая	15	ТА 1-03 (6,0м) Нижняя направляющая	2	1 464	
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Створка	2	2 056	74

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	шт	8,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	44,00
Заглушка технологическая D 8 мм бежевая	шт	6,00
ручка С31 мет + д.сонома св 320 мм	шт	2,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	2,00
ножка Н 60 мм № 4 металлик	шт	6,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	50,00
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)	шт	40,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	130,00
Ролик ST-80 ECO	шт	8,00
штангодержатель овальный хром	шт	2,00
Шайба D-10 (прозрачная)	шт	4,00
клей TITAN WILD 250 мл (для зеркал)	шт	1,00
Лента/Шлигель серая М7х6 мм (Универсал)	пог. м	4,20
схема-сборки	шт	1,00
шкант 8*30 мм	шт	8,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	45,00
KR14 Стопор для раздвижных дверей	шт	2,00
Скотч двухсторонний белый 1/4 часть	шт	2,00
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 550x100x100 мм	шт	1,00

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

## 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборшикам





КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 1,5м Шкаф "без зеркал"

Габариты: Д.1500 x В.2172 x Г.598 мм.


к нижней крышке(поз.4 HXXопоры с помощью шуру Заранее отмерив согласно схемы. 3,5x15 MM, ное расстояние 1.Монтировать 901


S Kak глухие для на евровинты в нужной боковине(поз.2, **803 MOXHO** сверлом D8 мм и собрать шкаф стороны, досверлить ящиков и с левой 3.Корпус собирается этого необходимо 2.Расположение правой так опверстия







стопора. закрепить направляcamopesamu 4\*14mm. Перед монтажом планки(поз.9) согласно схемы ecmaeue предворительно (прессшайба) ющие(поз. 15) необходимо











насечки **D5мм**. схемы сделать металлу сверлом по согласно *чифоди* разметку и просверлить Произвести


1.Прикрутить ролики согласно схемы 2.Произведя разметку для штангодержателей установить штангу поз.16, вставить ящики.





3.Вставить створки поз.1, начи- Регулировочный винт ная с дальней и к торцам, прилегающим к боковинам, поклеить шпегель.








СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РОЛИКОВ

вид сзади

по высоте

вид сбоку

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок прав/лев.	2	2 080	59
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Перегородка	2	400	45
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Планка	1	1 966	7
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Перегородка	1	1 664	45
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Перегородка средняя	1	1 664	45
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	114	13
1	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	1 040	13
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	990	5
	Планка соединительная для ДВП	18	Планка для ДВП	3	975	
	Планка соединительная для ДВП	19	Планка для ДВП	6	480	
	Труба-штанга (3 м)	17	труба-штанга	1	970	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка	1	1 966	4
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Фасад ящика	2	473	1
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Перед/зад. стенка ящика	4	422	1
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Бок ящика прав/лев	4	400	1
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	26	Шаблон / ДСП 16 мм	2	210	1
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Вязка	5	480	4
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	350	
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	558	1
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	105	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	458	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка верхняя	1	2 000	5
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка нижняя	1	2 000	5
3	ЛХДФ 3,2 мм	14	Задняя стенка	4	1 990	5
	ЛХДФ 3,2 мм	15	Дно ящика	2	450	3
	ТА 1-03 (6,0м) Нижняя направляющая	16	ТА 1-03 (6,0м) Нижняя направляющая	2	1 964	
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Створка	2	2 056	9:

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	шт	8,00
Заглушка технологическая D 8 мм бежевая	шт	6,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	65,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
ножка Н 60 мм № 4 металлик	шт	8,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	70,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	150,00
Ролик ST-80 ECO	шт	8,00
штангодержатель овальный хром	шт	2,00
Шайба D-10 (прозрачная)	шт	4,00
клей TITAN WILD 250 мл (для зеркал)	шт	1,00
Лента/Шлигель серая М7х6 мм (Универсал)	пог. м	4,20
схема-сборки	шт	1,00
шкант 8*30 мм	шт	8,00
ручка С31 мет + д.сонома св 320 мм	шт	2,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	2,00
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	64,00
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)	шт	50,00
KR14 Стопор для раздвижных дверей	шт	2,00
Скотч двухсторонний белый 1/4 часть	шт	2,00
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 550x100x100 мм	шт	1,00

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

## 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



# Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборшикам





КОМФОРТ-12 ПРАЙМ 2.0 м Шкаф "Без зеркал"

Габариты: Д.2000 x B.2172 x Г.598 мм.


к нижней крышке(поз.4 опоры с помощью шуру Заранее отмерив согласно схемы. 3,5x15 MM, ное расстояние 1.Монтировать


S Kak глухие для в нужной боковине(поз.2, **803 MOXHO** cobpams wkado стороны, досверлить ящиков и с левой этого необходимо сверлом D8 мм и 2.Расположение правой так опверстия







Задняя сторона вставив стопора. направлясаморезами 4\*14мм. монтажом планки(поз.10) согласно схемы закрепить предворительно (прессиа йба) ющие(поз. 16) необходимо Перед








(6)



5 насечки **D5мм**. Произвести разметку согласно схемы сделать металлу сверлом по просверлить профиль 7

1.Прикрутить ролики согласно схемы 2.Произведя разметку для штангодержателей установить итангу поз.17, вставить ящики.





3.Вставить створки поз.1, начиная с дальней и к торцам, прилегающим к боковинам, покленить шпегель.

