

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 18 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Юпитер» Кровать 0,8х2,0

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-014409/143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Юпитер»

Кровать 0,8х2,0

Габариты: ш2042/г837/в790мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Юпитер» Кровать 0,8х2,0

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Внимание изделие универсальное! Собирается как на правую, так и на левую сторону.


Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2х20	8
Евровинт	35
Заглушка евровинта Белый	27
Подпятник	4
Шкант дер.	4
Шуруп 4х30	20
Эксцентриковая стяжка	4
Ролик выкатной	12
Шуруп 4х16	48
Евроключ	1

Приверните ролики шурупами 4х16 к собранному нижнему отделу кровати. (См. Рис. 7)



В конце сборки установите основание на кровать (дет. № 16). Закатите на роликах нижнюю часть кровати под нее. Поставьте заглушки. (См. Рис. 8)



Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Прибейте подпятники к (дет. № 13 и 15) гвоздями 2х20.

(См. Рис. 1)




Рис. 1

Далее к (дет. № 1 и 4) приверните планки (дет. № 8 и 9) шурупами 4х30. (См. Рис. 2)





Рис. 2

Нарасстоянии 40 мм твер хнеййасти(дет .№4)вторцепросверлите сверломдиаметром 5мм тверстиенаглубину 35мм.(См.Рис.3)

Рис. 3


Досверлить отверстие в торце детали (при сборке кровати на левую сторону)

Досверлить отверстие в торце детали (при сборке кровати на правую сторону)




Далее соедините между собой (дет. №2; 3; 4; 13; 14 и 15) при помощи евровинтов 6х50. (См. Рис. 4)

Рис. 4




Теперь к собранному каркасу кровати приверните (дет № 1) при помощи еврвинтов 6х50 и шурупов 4х30. (См. Рис. 5)

Рис. 5



Затем приступите к сборке нижней части кровати.
Соедините между собой (дет. № 5; 6; 7; 10; 11 и 12) при помощи еврвинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 6)

Рис. 6



Детализировка изделия

№ детали	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Царга	2010	130	1
2	Царга_2	2010	130	1
3	Планка_4	2010	60	1
4	Щит большой	2010	483	1
5	Фасад ящика	2001	266	1
6	Задняя стенка	1920	805	1
7	Деталь ящика	1920	150	1
8	Планка_2	995	60	2
9	Планка	995	60	2
10	Деталь ящика_2	821	150	1
11	Деталь ящика_2	821	150	1
12	Планка_5	805	60	2
13	Щит	789	836	1
14	Планка_3	773	80	1
15	Щиток_2	453	836	1
16	Основание	400	802	4