

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 18 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Спальня «Лиана» Кровать 1,4/1,6

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 80 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Лиана»

Кровать 1,4

Кровать 1,6

Габариты: ш1562/г2048/в900мм.

Габариты: ш1762/г2048/в900мм.

Кровать 1,4

Спальное место: 1400х2000



Кровать 1,6

Спальное место: 1600х2000



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Спальня «Лиана» Кровать 1,4/1,6

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт	36
Шуруп 4x30	65
Подпятник	8
Заглушка евровинта	16
Гвоздь 2x20	16
Евроключ	1

Детализировка изделия

№	Наименование	Кровать 1,4			Кровать 1,6		
		Размер		Кол-во	Размер		Кол-во
1	Щит большой	900	1562	1	900	1762	1
2	Стойка	2016	236	2	2016	236	2
3	Царга	2016	168	2	2016	168	2
4	Щит	1432	388	1	1632	388	1
5	Фасад	1422	212	1	1622	212	1
6	Планка 4	1422	60	3	1622	60	3
7	Планка 3	900	60	2	900	60	2
8	Лага	2016	300	4	2016	300	5
9	Вязка	1400	150	2	1600	150	2
10	Планка	1400	80	2	1600	80	2
11	Планка 2	699	60	4	799	60	4

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Прибейте подпятники в торец на (дет. № 1; 2 и 4) гвоздями 2x20. (См. рис. 1)




Рис. 1

Приверните (дет. № 5; 6 и 7) к (дет. № 1) шурупами 4x30. Также (дет. № 11) приверните к (дет. № 1 и 4) шурупами 4x30. (См. рис. 2)




Рис. 2

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 9 и 10) при помощи евровинтов 6x50. (См. рис. 3)




Рис. 3

В конце сборки положите лаги и приверните их шурупами 4x30 к стойкам (дет. № 10) и планкам (дет. № 11), тем самым зафиксировав кровать. (См. рис. 4)




Рис. 4