


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Панель	1	750 900

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
схема-сборки	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	4,00
навес врезной с крючком (нерегулир.)	шт	2,00



1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

Правила эксплуатации и ухода за мебелью


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Зеркало "Луиза"

Габариты: 900 x 750 мм

МДФ 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
9	Фасад ящика	4	179	852

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Перед/зад. стенка ящика	8	796	120
4	Боковина ящика	8	400	120
5	Ребро жесткости	2	856	150
6	Вязка	1	856	441


ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Дно ящика	4	828	400
2	Задняя стенка	2	387	895

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
7	Боковина	2	759	450
8	Крышка	1	900	452

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	32,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	16,00
стяжка hiten эксцентриковая	шт	32,00
стяжка-евро	шт	16,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
направляющие шариковые, 400 мм	шт	4,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ	шт	4,00
ручка скоба RS429CP / Cг 192 мм (стразы)	шт	8,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	48,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	150,00
схема-сборки	шт	1,00



1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Комод "Луиза"

Габариты: 900x805x450 мм



ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Опора	4	250	75
2	Щиток	1	1 654	300
1	Царга	2	2 010	300

Щиток (в сборе)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Щиток	1	1 070	1 700

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	12,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	8,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	8,00
стяжка-евро	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	9,00
Стяжка кроватная 5517	шт	4,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	28,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	20,00
схема-сборки	шт	1,00



1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

Правила эксплуатации и ухода за мебелью


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
7. **Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Кровать "Луиза"

Габариты: 1700 x 1070 x 2100 мм

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Ребро жесткости	1	150	418
5	Вязка	2	418	500
6	Боковина	2	2 136	500
7	Створка	1	2 130	446

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
8	Крышка	2	450	525

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	1	1 847	445
2	Задняя стенка	1	328	445

Труба-штанга

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	труба-штанга	1	412	

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге		шт	20,00
Заглушка технологическая D 5 мм коричневая		шт	8,00
Заглушка самоклейка венге		шт	4,00
стяжка hiteh эксцентриковая		шт	20,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ		шт	4,00
ручка скоба RS429CP / Cг 192 мм (стразы)		шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	42,00
гвоздь 1,2*25 мм		шт	50,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)		шт	5,00
штангодержатель овальный хром		шт	2,00
Демпфер силиконовый		шт	2,00
стяжка межсекционная D5		шт	2,00
схема-сборки		шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

Правила эксплуатации и ухода за мебелью


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам




Пенал "Луиза"


Габариты: 450x2200x525 мм

Полки (поз.3 приобретаются отдельно). Для выравнивания конструкции, каркасы изделий необходимо соединить межсекционными стяжками

Пенал "Луиза"




1



Заднюю стенку (поз.1, поз.2)
закрепить гвоздями 1,2 x 25

2

* Комплект полок (поз.3)
к пеналу приобретается отдельно.



3


ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Крышка	2	300 525

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
2	Панель	1	2 136 300
3	Боковина	1	2 136 484
4	Вязка	4	284 484

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	8,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	15,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	8,00
стяжка-евро	шт	15,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ	шт	2,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	8,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00



1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

Правила эксплуатации и ухода за мебелью


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Торцевая секция "Луиза"

Габариты: 300x2200x525 мм

Для выравнивания конструкции, каркасы изделий необходимо соединить межсекционными стяжками

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
3	Боковина ящика	4	300 120
4	Вязка	1	450 371
5	Перед/зад.стенка ящика	4	390 120

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Задняя стенка	1	380 489
2	Дно ящика	2	422 300


МДФ 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
8	Фасад ящика	2	164 446

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
7	Боковина	2	366 380
6	Крышка	1	494 382

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	16,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	8,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	16,00
стяжка-евро	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
направляющие шариковые, 300 мм	шт	2,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ	шт	4,00
ручка скоба RS429CP / Cr 192 мм (стразы)	шт	2,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	32,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	45,00
схема-сборки	шт	1,00



1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

Правила эксплуатации и ухода за мебелью


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Тумба прикроватная "Луиза"

Габариты: 450X450X450 мм

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Ребро жесткости	1	150	868
5	Вязка	2	868	500
6	Боковина	2	2 136	500
7	Створка	2	2 130	446

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
8	Крышка	2	900	525

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	2	1 847	447
2	Задняя стенка	1	328	895

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ДВП	1	1 505	
	ДВП	1	300	

Труба-штанга

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	труба-штанга	1	862	

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге		шт	20,00
Заглушка технологическая D 5 мм коричневая		шт	8,00
Заглушка самоклейка венге		шт	4,00
стяжка hiteh эксцентриковая		шт	20,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ		шт	4,00
ручка скоба RS429CP / Cг 192 мм (стразы)		шт	2,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	62,00
гвоздь 1,2*25 мм		шт	80,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)		шт	10,00
штангодержатель овальный хром		шт	2,00
Демпфер силиконовый		шт	4,00
стяжка межсекционная D5		шт	2,00
схема-сборки		шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигаемых ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

Правила эксплуатации и ухода за мебелью


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам





Шкаф 2-х створчатый "Луиза"


Габариты: 900x2200x525 мм

Полки (поз.3 приобретаются отдельно). Для выравнивания конструкции, каркасы изделий необходимо соединить межсекционными стяжками

Шкаф 2-х створчатый "Луиза"



* Комплект полок (поз 3)
к шкафу приобретается отдельно.



ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Створка	3	2 130	446
5	Ребро жесткости	1	150	868
6	Ребро жесткости	1	150	434
7	Полка	2	430	480
8	Перегородка	1	2 136	500
9	Вязка	2	868	500
10	Боковина	2	2 136	500
11	Вязка	2	434	500

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
12	Крышка	2	1 350	525

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	1	328	1 345
2	Задняя стенка	2	1 847	455
3	Задняя стенка	1	1 847	434

Труба-штанга

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Труба-штанга	1	862	

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ДВП	1	1 505	
	ДВП	1	300	

Фурнитура

	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	36,00
Заглушка самоклейка венге	шт	2,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	24,00
стяжка hiteh эксцентриковая двойная	шт	6,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ	шт	8,00
ручка скоба RS429CP / Cr 192 мм (стразы)	шт	3,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	98,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	100,00
полкодержатель обычный	шт	8,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	15,00
штангодержатель овальный хром	шт	2,00
Демпфер силиконовый	шт	6,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигаемых ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

Правила эксплуатации и ухода за мебелью


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам






Шкаф 3-х створчатый "Луиза"

Габариты: 1350x2200x525 мм

При сборке изделия, секцию с полками можно расположить с правой или левой стороны. Для выравнивания конструкции, каркасы изделий необходимо соединить межсекционными стяжками

Шкаф 3-х створчатый "Луиза"



ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Вязка	1	475	802
4	Ребро жесткости	1	150	802
5	Полка	4	323	380
6	Боковина правая	1	2 136	500
7	Перегородка	1	2 136	400
8	Боковина левая	1	2 136	500
9	Задняя панель	1	2 136	475
10	Створка	1	2 130	446

Труба-штанга

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	труба-штанга	1	796	

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	2	1 087	354
2	Задняя стенка	2	1 847	414
12	Задняя стенка	1	328	828

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Планка соединительная	1	327	
	Планка соединительная	1	1 820	

ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
11	Крышка	2	834	834

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге		шт	24,00
Заглушка для евро-стяжки венге		шт	3,00
Заглушка самоклейка венге		шт	14,00
стяжка hiteh эксцентриковая		шт	24,00
стяжка-евро		шт	3,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
ножка 88*54*20 мм № 1 ЧЕРНАЯ		шт	5,00
ручка скоба RS429CP / Cr 192 мм (стразы)		шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	46,00
гвоздь 1,2*25 мм		шт	100,00
полкодержатель обычный		шт	16,00
полкодержатель обычный		шт	2,00
петля четырехшарнирная угловая (китай)		шт	5,00
штангодержатель овальный хром		шт	2,00
стяжка межсекционная D5		шт	2,00
схема-сборки		шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

Правила эксплуатации и ухода за мебелью


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Шкаф угловой "Луиза"

Габариты: 834x2200x834 мм

При сборке изделия, секцию с полками можно расположить с правой или левой стороны. Створка может крепиться на правую или левую боковину. Для выравнивания конструкции, каркасы изделий необходимо соединить межсекционными стяжками

Шкаф угловой "Луиза"

